JP 96310/1990

Japanese Unexamined Utility Model Publication NO. HEI 4-52911


PUBLICATION DATE: May 6, 1992
APPLICATION NUMBER: HEI 2-96310
INVENTOR: Toru Tanaka


APPLICANT: Ohtsu Tire& Rubber CO LTD

TITLE OF THE DEVICE: Tire for vehicle

ABSTRACT:

A plurality of main grooves 3 is provided in a tread 2 in a circumferential direction of a tire. Stepped wear indicating portions 6 are provided in the main grooves 3 at least at both sides in a widthwise direction of the tire. A narrow drain groove 7 substantially parallel to the main groove 3 is formed in the wear indicating portion 6. Thus such a configuration of the tire enables making a check of a degree of wear of the tire easily and visually.





19 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

◎ 公開実用新案公報(U) 平4-52911

⑤Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)5月6日

B 60 C 11/24

7006-3D

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全2頁)

❷考案の名称 車両用タイヤ

②実 願 平2-96310

②出 願 平2(1990)9月12日

⑩考 案 者 田 中

亨 大阪府大阪市住之江区西住之江 1 - 10 - 10 - 1401

⑪出 願 人 オーツタイヤ株式会社

大阪府泉大津市河原町9番1号

個代 理 人 弁理士 安田 敏雄

⑰実用新案登録請求の範囲

(1) トレツド部 2 にタイヤ周方向の主講 3 を複数 条備えている車両用タイヤ 1 において、


少くともタイヤ幅方向両端の前記主溝3内に、階段状の摩耗度表示部6を設けたことを特徴とする車両用タイヤ。


(2) 前記摩耗度表示部 6 には、主講 3 と略平行な 排水用細講 7 が設けられている請求項(1)記載の 車両用タイヤ。

図面の簡単な説明

第1図〜第3図は本考案の第1実施例を示すも

ので、第1図は部分平面図、第2図は摩耗度表示部の一部破断拡大斜視図、第3図は摩耗度表示の現れ方の説明図、第4図は同第2実施例の要部破断斜視図、第5図は同第3実施例の要部破断斜視図、第6図は同第4実施例の要部破断斜視図、第7図及び第8図は従来例の部分平面図及び要部拡大斜視図である。





⑩ 日本 国特許 庁(JP) ⑪実用新案出願公開

◎ 公開実用新案公報(U) 平4-52911

50Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)5月6日

B 60 C 11/24

7006-3D

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全 頁)

図考案の名称 車両用タイヤ

②実 願 平2-96310

②出 願 平2(1990)9月12日

@考案 者 田

中 亨 大阪府大阪市住之江区西住之江 1-10-10-1401

⑪出 願 人 オーツタイヤ株式会社 大阪府泉大津市河原町9番1号

弁理士 安田 敏雄 四代 理 人

1.考案の名称 車両用タイヤ

10

- 2. 実用新案登録請求の範囲
- (1) トレッド部(2) にタイヤ周方向の主溝(3) を 複数条備えている車両用タイヤ(1) において、 少くともタイヤ幅方向両端の前記主溝(3) 内 に、階段状の摩耗度表示部(6) を設けたことを 特徴とする車両用タイヤ。
- (2) 前記摩耗度表示部(6) には、主溝(3) と略平 行な排水用細溝(7) が設けられている請求項(1) 記載の車両用タイヤ。
- 3.考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本考案は、車両用タイヤに関するものである。 (従来の技術)

最近、自動車の前輪駆動化が進み、この前輪駆動化に伴なってタイヤの摩耗も、前輪側が後輪側よりも激しくなっている。一般に、前輪タイヤと後輪タイヤの摩耗度は、後輪駆動車では略同じで

あるが、前輪駆動車では前輪側が後輪側の 2.5~3倍となっている。したがって、タイヤ寿命を伸長すると共に偏摩耗の発生を防止するために行なわれている。また、前輪駆動車では、駆動と転がわれている。まため、タイヤを態もションを前輪で行なうため、タイヤには、をのからせるために、スリップサインの寿命の限界を知らせるために、スリップサイン(残構 1.6 m以下)や、プラットホーム(例えばいる。ところで、タイヤの摩耗度は、外観だけでは把握が困難で、適切なローテーション時期の判断ができない。

そこで、従来、タイヤ摩耗進行状態を、測定器 具を用いることなく、目視によって知りうるよう にしたタイヤが提案されている(例えば実公昭59 -25684 号参照)。このタイヤTは、第7図及び 第8図に示しているように、トレッド部aに設け たタイヤ周方向の主溝b側面に、段差状の摩耗度 表示部cを設けたものである。

(考案が解決しようとする課題)

従来例で説明したタイヤは、摩耗度表示部が主 溝側面に設けられているので、表示範囲が狭くか つ小さく、タイヤ平面視では表示部が面一であり、 目視確認が容易ではなく、また、表示部の残り段 数を数えるのも、表示部が小さいので容易に行な うことができないなどの問題がある。

本考案は、上述のような実状に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、摩耗進行状況を目視によって容易に確認することができ、適切なローテーション時期の判断が容易な車両用タイヤを提供するにある。

(課題を解決するための手段)

本考案では、上記目的を達成するために、次の 技術的手段を講じた。

即ち、本考案は、トレッド部2 にタイヤ周方向の主溝3 を複数条備えている車両用タイヤ1 において、少くともタイヤ幅方向両端の前記主溝3 内に、階段状の摩耗度表示部6 を設けたことを特徴としている。

なお、前記摩耗度表示部6 には、主溝3 と略平 行な排水用細溝7 を設けるのが好ましい。

(作 用)

本考案によれば、主講3内に摩耗度表示部6が、主講3の一部を塞ぐように階段状に設けられているので、タイヤ1のトレッド部2表面(トレッド 産部)と面一となって現われ、しかも、摩耗のとなって現われ、目視確認が容易となる。したがのはなって現われ、目視確認が容易となる。の階段はなったり、表面と摩耗度表示部6の階段といった状態を、タイヤローションを行なったとにより、適期にタイヤロード部2の偏摩耗の発生を防止し、タイヤ寿命を伸長させることができる。

(実施例)

以下、本考案の実施例を図面に基づき説明する。 第1図~第3図は本考案の第1実施例を示し、 1は車両用タイヤで、そのトレッド部2の表面即 ち接地面には、タイヤ周方向に赤道と平行な主溝 3 が 4 条凹設され、幅方向(軸方向)に副溝4 が 設けられて、トレッド陸部5 となる多数のブロッ クを区画形成したブロックパターンが形成されて いる。

前記主溝3 のうち、幅方向両端即ち両ショルダ 一部の主溝3内には、該溝3の一部を塞ぐように、 階段状の摩耗度表示部6 が、タイヤ周方向に数個 所等間隔で設けられている。該表示部6 は、段部 6a,6b,6c,6d の 4 段から成り、 3 回のローテーシ ョンを行なうのに好都合となっている。例えば、 或サイズのタイヤ1 の平均的な摩耗ライフが 2 万 km(自動車の走行距離)程度とした場合、5千km 走行毎にタイヤのローテーションを行なうことが できる。そして、第3図に示すように、タイヤ1 の新品時には同図(I)のように段部6aがトレッド 陸部5 表面と面一であり、これが新品サインとな る。また、同図(Ⅱ)に示すように段部6bが摩耗し たトレッド陸部5表面と面一になるとローテーシ ョン第1サイン、同図(Ⅱ)に示すように段部6cが 摩耗したトレッド陸部5 表面と面一になるとロー

テーション第2サイン、さらに同図(IV)に示すように段部6dが摩耗したトレッド陸部5表面と面一となるとローテーション第3サインとして、夫々ローテーション時期とすることができ、これら第1~第3サインが現れたときに、前後輪タイヤのローテーションを行えばよい。

なお、上記のように、タイヤトレッド部2の摩 耗の進行に伴なって現われる第1~第3サインは、 順次その幅即ち表示幅が第3図に示すように、順 次広くなるので、タイヤ平面視での確認が至極容 易である。

第4図は本考案の第2実施例を示し、タイヤ1 の主溝3に設けた摩耗度表示部6の幅方向略中央 に、主溝3と略平行な排水用細溝7が設けられて おり、主溝3本来の排水性を妨げないようにした 点で第1実施例と異なるだけで、その他の構成及 び作用効果は第1実施例と同じである。

第5図は本考案の第3実施例を示し、タイヤ1 の摩耗度表示部6が3段の段部6a,6b,6cから成っ ており、第1実施例と同等の作用効果が期待でき る。

第6図は本考案の第4実施例を示し、タイヤの摩耗度表示部6が5段の段部6a,6b,6c,6d,6eから成っており、新品タイヤの主溝3の深さの20%ステップで摩耗進行状況を把握でき、その他は第1実施例と同等の作用効果が期待できる。

また、上記各実施例において、摩耗度表示部6 を、従来のスリップサインに隣設して配設することにより、最終サインはスリップサインに継ぐことができる。

なお、第3及び第4実施例においても、第2実 施例と同様に排水用細溝7を設けることができる。

そして、前輪にだけ新品のタイヤを装着した場合の次回のローテーションは、第3図(Ⅲ)に示す第3サインが現れた時を目安にすればよい。

上記実施例によれば、タイヤ1 の幅方向両端即ち内側・外側両ショルダー部の主溝3 に、摩耗度表示部6 を配設してあるので、内側と外側の摩耗進行状況及び摩耗バランスを判定することができる。

本考案は、上記実施例に限定されるものではなく、例えば、摩耗度表示部6 は両ショルダー部ばかりでなく、センター部或いは全主溝3 に設けることができ、階段はタイヤ周方向の一方のみならず両方としてもよい。

(考案の効果)

本考案は、上述のように、トレッド部2にタイヤ周方向の主溝3を複数条備えている車両用タイヤ1において、少くともタイヤ幅方向両端の前記主溝3内に、階段状の摩耗度表示部6を設けたを設けるものであるから、タイヤ1の摩耗状況確認が容易であり、タイヤトレッド部2の摩耗進行状況からままが、タイヤーションの時期を適確に判断できるの場響によりを表示を伸長されている。

また、前記摩耗度表示部6に、主溝3と略平行な排水用細溝7を設けることにより、主溝3本来の排水性を確保することができる。

更に、従来例は摩耗表示部が小さく加工もやり

にくいが、本考案では主溝 3 内に施すので加工も 容易である。

4.図面の簡単な説明

第1図~第3図は本考案の第1実施例を示すもので、第1図は部分平面図、第2図は摩耗度表示部の一部破断拡大斜視図、第3図は摩耗度表示の現れ方の説明図、第4図は同第2実施例の要部破断斜視図、第6図は同第4実施例の要部破断斜視図、第7図及び第8図は従来例の部分平面図及び要部拡大斜視図である。

1 …車両用タイヤ、2 …トレッド部、3 …主溝、6 …摩耗度表示部、7 …排水用細溝。

実用新案登録出願人 オーツタイヤ株式会社 代 理 人 弁理士 安 田 敏 雄



